Q-SUN Xe-2 操作使用方法

基本运行操作

开关机

接通电源,打开电源开关按钮,机器一分钟内自检,然后按RUN键,启动执行预设的程序运行。关机时先按STOP键,然后待机器冷却60分钟,再切断电源开关按钮。

样品及样品架

在执行程序运行之前,正确摆放样品,Xe-2有16个样品架,其中有一个是一半的,因为黑板温度计安装在下面,转盘可以靠手按任一方向旋转或是靠机器上控制按钮。所有的样品架都要安装,以便在测试期间空气更好的流动。然后根据不同标准选择不同的样品金属盖板。

运行

从P2选择需要运行的程序标准,执行运行,直到设置运行时间结束。

键盘功能操作:

RUN(运行):除非用户选择了一个不同的程序/步骤/定时,否则将在上次停止的地方重新恢复试验。当按下"RUN"键,试验将连续运行,可以通过编程选择不同程序或步骤。运行时,键上的绿色LED灯亮。

STOP (停止): 暂停当前运行的试验,然后箱体风机继续运转1小时,按下"STOP"键时,蓝色LED灯亮。

SILENCE (消音): 关闭报警声(但不关闭警告信息和LED灯),如果是多种故障,则蜂鸣器会再次响起用户需再次按下"SILENCE"键。

CLEAR (清除):清除故障信息。先按"CLEAR"键,然后按"ENTER"键清除报警LED灯显示、报警声和故障信息。可能会有多种信息,那就重复按这两个按纽以消除每条信息。

PROGRAM (编程): 按此键进入编程模式,用户可以设定试验条件/校准温度计和设置试验时间等等。

<u>UP/DOWN (上/下箭头)</u>: 使用这些箭头可在不同参数间或同一参数的不同选择项间**滚动**或**改变**参数。

LEFT/RIGHT (左/右箭头): 使用这些箭头来选择不同的参数项,光标移动到时间,温度等数字下面时,该参数闪烁。

ENTER (确认):确认当前的操作和进入程序的下一级子菜单。

ESCAPE(退出): 取消当前的操作和退回程序的上一级菜单。

"?": 使控制器进入诊断模式,可以看到但不能修改程序的参数,诊断模式用于故障处理,按"上/下"键可以上下滚动。 手动旋转样品架键

编程说明:

P1设置运行时间

P2选择运行程序

P3设置修改删除程序

P4校准温度

P5设置报警音量

P6设置通讯地址

P8语言选择

P9设置灯管时间

诊断信息

D 1 实验室温度 = XX ℃

D 4 控制器温度 = XX ℃

D 5 日光传感器校准时间= XXXX

D 7 空气加热器= XX%

D 10 光强输出= XX%

D 14 总的照射时间= XXXX

D17 循环空气风机输出= XX%

D18 新鲜空气风机输出= XX%

D 19 更换灯管后的时间 XXXX

D 20 日常维护后的时间 XXXX

上海罗中科技发展有限公司

地址:上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: tech1@roachelab.com www.roachelab.com



